



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



CONTRÔLE TECHNIQUE

Réseau Sécuritest

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° D'IMPRIMÉ T91350690

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 09/07/2021	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 21009583
--	---	--

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Défavorable pour défaillances majeures	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>	
---	---	--

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b> 08/09/2021
---

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b> Contre-visite
---

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÈMENT : S078T225
(9) RAISON SOCIALE : SAS ESPACE CONTROLE IV
(3) COORDONNÉES : 20 RUE DES LOUVERIES 78310 COIGNIERES Tél : 0130495064

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÈMENT : 078T1331
NOM ET PRÉNOM : OZTURK EMIRCAN
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
(2) Immatriculation et pays DE-868-VA (F)	Date d'immatriculation 09/04/2014	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 09/04/2014
Marque RENAULT	Désignation commerciale KANGOO	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1FW17B550804887	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE
Type/CNIT N10RENECT3304376	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b> 088368
---

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____

**Défaillances majeures :**  
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD  
 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD, ARG  
 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV

**Défaillances mineures :**  
 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, ARD, AVD, ARG  
 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, ARG, D  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG  
 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD  
 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P253F

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 18/03/2019 : 61171 km / 05/05/2020 : 73831 km / 06/04/2021 : 86021 km / 07/04/2021 : 86034 km

	<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-7.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	10 %		47 %	
Forces verticales :	873 daN		566 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	307 daN	282 daN	179 daN	174 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	307 daN	282 daN	179 daN	174 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	65 %			
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>	22 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité (0.51 m-1) C2 : 0.31 m-1 C3 : 0.2 m-1 C4 : 0.2 m-1 Moyenne : 0.24 m-1				
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>	-1.8 %		-4.0 %	

